
13910
928
13503
11460
4084
2300
880
A
D
E
K
G
I
H
F
2952
330
2240
2799
1650
2400
1650
2210
3530
10709
12949


8510,5
5735
2775,5
5610
2939
R = 12450
R1 = 9910
R = 4110
R = 4527
B
C
4830
5000
7000
R1 = 9480
R = 11920
R1 = 8330
R = 10990
R = 9470
R1 = 6710
R1 = 3500
R = 6000
□ 550
5485
3102,5
8587,5
S2245.03