
11851
550
631
11360
3500
10160
2500
550
LIEBHERR
A
I
K
G
H
I
F
E
D
2305
475
3182
1597
2788
3000
1650
2007
9445


7341
4826
2515
R = 9640
R1 = 7580
R = 4005
R = 3500
C
B
4500
6300
R1 = 8090
R = 10020
R1 = 8590
R = 10580
R1 = 6060
R = 8170
R = 3350
R = 5250
□500
4574
2785
7359
S2365.05